


## Каталог присоединительной арматуры к металлорукавам

Металлорукава могут быть оснащены следующей концевой арматурой, описанной ниже.

• Соединение под приварку (стакан), это базовый вид соединения











• Быстроразъемное соединение вакуумное соединение







• Быстроразъемные типа соединения Cam Lock










• Быстроразъемный типа соединения Cam Lock 2





• Гайка накидная с внутренней резьбой



• Гайка штуцер с наружной резьбой



• Гайка с внутренней резьбой (муфта американка)



• Гайка с наружной резьбой (муфта американка)



• Ниппель под приварку с наружной резьбой



• Ниппель под приварку с внутренней резьбой



• Фланец воротниковый серии 4657A ГОСТ 12821-80



• Фланец плоский серии 4657A ГОСТ 12820-80



• Фланец свободный серии 4657A ГОСТ 12822-80




• Фланец свободный серии 4657А ГОСТ 12822-80, 12820-80 на воротниковой втулке




• Фланец свободный серии 4657А ГОСТ 12822-80, 12820-80 на приварной реборде




• Фланец серии 4657А с откидными болтами



• Гайка с ниппелем Конус-конус с углом 74 градуса серии 4600А



• Гайка с ниппелем Сфера под конус углом 60 градусов серии 4603А



• Гайка РОТ криогенная ГОСТ 19334-73



## Отдел продаж

Виталий Поварницын. Телефон: 8 800 201-97-10. WhatsApp: 8 (961) 365-77-57. E-mail: tt-rvd@yandex.ru.